

ODWODNIENIA LINIOWE BEZ BŁĘDÓW

SERAFINA OTKIŃSKA-GAJEK

Czy chętnie czytamy instrukcje dołączone do produktu, który mamy zamontować? Niestety z tym bywa bardzo różnie! Najczęściej idziemy na żywioł, zdajmy się na swoją intuicję, licząc,

że zawsze właściwie nam podpowie, jak wykonać montaż. Nowości produktowe mają to do siebie, że wprowadzają nowe nietypowe rozwiązania, których trzeba się nauczyć używając „pod-

ręcznika”, czyli ulotki montażowej producenta. W wielu przypadkach okazuje się to bardzo przydatne, ponieważ nie wszystkie rozwiązania techniczne są tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Zawsze zachęcam do bardzo dokładnego przestudiowania instrukcji montażu, jeżeli dostępne są filmy, zalecam ich obejrzenie, to poprawi wiedzę na temat produktu, z którym pracujemy. Ponadto daje większe szansę, że prawidłowo wykonamy instalację i uzyskamy efekt „wow”.


Najczęstsze błędy pojawiające się w odwodnionych liniowych to brak wymaganego spadku posadzki w kierunku odwodnienia. Dla przypomnienia: zalecane 1-2%.

Kolejnym często pojawiającym się błędem jest wylewanie do nowo zamontowanego np. odwodnienia liniowego resztek, farby, kleju, tynku itp. Niestety prowadzi to do przykrych konsekwencji w przyszłości. Mianowicie zalegające lepkie mazię zasychają na dnie syfonu odwodnienia i przez to woda z odwodnienia nie spływa tak szybko i w takich ilościach jak powinna. Może się nawet dojść do sytuacji, że syfon całkowicie się zaklei, ponieważ zalegające lepkie warstwy plus żele, peelingi do ciała, których mieszkańcy używają pod prysznicem, zrobią przysłowiową złą robotę. Czasami przez niewłaściwy montaż i niedbalstwo podczas prac konieczne jest wykucie całego odwodnienia oraz zakup nowego kompletu. Dlatego zwracamy uwagę, co dzieje się podczas montażu, nawet robimy dokumentację fotograficzną, to może pomóc w rozwiązaniu kłopotu w przyszłości.


Najpopularniejsze odwodnienia liniowe firmy Viega Advantix Vario dostępne są w wersjach podłogowych ściennych oraz w kilku wariantach kolorystycznych. Najbardziej popularne kolory to stal nierdzewna matowa, stal polerowana



Viega Advantix Cleviva



Syfony Advantix Vario podłogowe



Advantix Vario wysokość zabudowy

błyszcząca oraz klasyczne kolory czarny i biały. Bezwzględnie Advantix Vario jest jednym z najczęściej wybieranych modelem odwodnienia liniowego. Zawdzięcza to swojemu smukłemu i eleganckiemu wyglądowi, a także solidnemu wykończeniu. To, że są chętnie polecane przez doradców klienta i architektów, zawdzięczają jeszcze jednemu elementowi – mianowicie wysokości zabudowy. Do nowych domów i mieszkań, gdzie łazienkę można dowolnie zaprojektować, dedykowane są standardowe wersje odwodnień z wysokim syfonem 9-16,5 cm, natomiast jeżeli jesteśmy w trakcie remontu starego mieszkania i nie można zastosować wysokiej wersji syfonu, do tych powierzchni dedykowane są wersje remontowe 7-9,5 cm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, pojawiło się ciekawe rozwiązanie odwodnienia liniowego z gotowym spadkiem w stalowej listwie odpowiadającej wodę do syfonu mowa tu o Advantix Cleviva. Punktowe odprowadzenie wody z regulowanym syfonem wykończonym eleganckim rusztem to nowy wymiar w stylizacji łazienki.

Fot. Viega